

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Акура-С»

С. Астахов

«Акура-С» 2014 г.



НЕИСПРАВНОСТИ НЕГАРАНТИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Версия 1.00

Тип изделия	Возможные неисправности
Рулонные шторы	Некорректная работа мотора Быстрый разряд АКБ Сильный прогиб трубы Большие волны на ткани Выпадение из кронштейнов Неполная намотка ткани на трубу Неровная намотка ткани на трубу Появление ниток на краях ткани Некорректная работа/поломка механизмов Отсутствие полного перекрытия в шторах Зебра
Горизонтальные жалюзи с ламелями из алюминия	Управление с большим усилием Искривление ламелей Неполный поворот ламелей Некорректная работа/поломка механизмов
Горизонтальные жалюзи с ламелями из бамбука, дерева, пластика	Управление с большим усилием Некорректная работа мотора Быстрый разряд АКБ Выпадение из кронштейнов Некорректная работа/поломка механизмов
Шторы плиссе	Управление с большим усилием Быстрый разряд АКБ Некорректная работа/поломка механизмов Прогиб подвижных карнизов Неполный подъем изделия Неровные края ткани
Карнизы для римских штор	Некорректная работа мотора Некорректная работа/поломка механизмов Быстрый разряд АКБ
Шторные моторизованные карнизы	Некорректная работа мотора Некорректная работа/поломка механизмов Быстрый разряд АКБ
Шторы Мираж	Некорректная работа мотора Быстрый разряд АКБ Сильный прогиб трубы Большие волны на ткани Неполная намотка ткани на трубу Некорректная работа/поломка механизмов

Механизмы - все компоненты готового изделия в т. ч. цепи управления и шнуры за исключением ткани и электропривода