



1. Последовательность замера ставни

1. Для замера необходимы инструменты: рулетка, лазерный уровень, угломер, угольник.
2. При измерении ширины и высоты необходимо брать не менее трех точек измерения и использовать наименьшие значения.
3. Проверьте, оснащены ли окна ручками, поручнями или другими компонентами, которые могут препятствовать закрытию или открытию ставни или ламелей.
4. При использовании ставней в качестве дверей укажите это при размещении заказа.
5. Для установки в проем убедитесь, что рама ставни не будет мешать открыванию створки окна.
6. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым типом рамы.

| Тип установки | Тип рамы |
|---------------|----------|
| в проем | L, Z |
| на проем | L |

7. Определить количество секций
8. При необходимости, определить количество и место(а) расположения Т- профиля(ей).
9. Определить тип открытия и вид перекрытия створок.
10. Заполнить бланк заказа

2. Порядок замера. L - рама

2.1 Выберите структурный тип рамы:

Тип 1 - П - образная (Рис.1)

Тип 2 - Четырехстороннее обрамление (Рис.2)

2.2 Для дальнейшего расчета выберите тип L- профиля рамы, образец на (Рис.3) (См. Книгу продавца).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

2.3 Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет: (Ширина) = (Ширина рамы (Рис.4)) = (Ширина проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы) * 2




Рис. 4

Тип 1

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы)

Тип 2

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы) * 2

2.4 Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет: (Ширина) = (Ширина проема (Рис.5))

(Высота) = (Высота проема)

Внимание! Размеры рамы будут рассчитаны автоматически.




Рис. 5

Внимание! Если неровность проема по ширине >4 мм, то рекомендуется L-профиль заменить на Z-профиль, чтобы скрыть зазоры по стене.

2.5 Проверить полученные замеры по таблице максимальных размеров в п.8

2.6 Выбрать тип открытия секций ставни согласно п.7., исходя из полученного размера. Если требуется нестандартное деление створок или установка T-профиля рамы, произведите дополнительный замер согласно п.6 данной инструкции.

2.7 Выбрать вид перекрытия секций и тип открытия секций согласно п.7.

3. Порядок замера. Z - рама

3.1 Выберите структурный тип рамы:

Тип 1 - Четырехстороннее обрамление (Рис.6)

Тип 2 - Левая, правая, верхняя рамы и подоконник (Рис.7)

Тип 3 - П-образная (Рис.8)

3.2 Для дальнейшего расчета выберете тип Z-профилей рамы (Рис.9) (См. Книгу продавца).




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9

3.3 Для расчета рамы рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина рамы (Рис.10)) = (Ширина проема)

(Высота) = (Высота проема)



Рис. 10

3.4 Проверить полученные замеры по таблице максимальных размеров в п.8

3.5 Выбрать тип открытия секций ставни согласно п.7, исходя из полученного размера. Если требуется нестандартное деление створок или установка T-профиля рамы, произведите дополнительный замер согласно п.6 данной инструкции.

3.6 Выбрать вид перекрытия секций и тип открытия секций согласно п.7



4. Порядок замера. Угловая рама 90°

4.1 Для дальнейшего расчета выберите вид рамы (L или Z).

4.2 Выберите структурный тип рамы (п.2.1 или п.3.1.).

4.3 Если выбрана L рама, выберите тип L- профилей рамы(п.2.2) .

4.4 Если установка на проем (Рама L), то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина рамы 1 + Ширина рамы 2 + Ширина рамы 3) (Рис.11)



Рис. 11

Тип 1

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы)

Тип 2

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы) * 2

4.5 Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина рамы 1 + Ширина рамы 2 + Ширина рамы 3) (Рис.12 или Рис.13)

(Высота) = (Высота проема)




Рис. 12




Рис. 13



5. Порядок замера. Угловая рама 135°

5.1 Для дальнейшего расчета выберете вид рамы (L или Z).

5.2 Выберите структурный тип рамы (п.2.1. или п.3.1.).

5.3 Если выбрана L рама, выберете тип L- профилей рамы (п.2.2.).

5.4 Если установка на проем (Рама L), то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина рамы 1 +Ширина рамы 2 +Ширина рамы 3) (Рис.14)



Рис. 14

Тип 1

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы) Тип 2

(Высота) = (Высота рамы) = (Высота проема) + (Толщина выбранного L - профиля рамы) * 2

5.5 Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина рамы 1 + Ширина рамы 2 + Ширина рамы 3) (Рис.15 или Рис.16)

(Высота) = (Высота проема)




Рис. 15




Рис. 16



6. Порядок замера. Т-образная рама

Т-образный профиль (Рис.17) используется для разделения конструкции по вертикали и горизонтали.




Рис. 17

6.1 Для вертикальной Т-образной рамы измерьте расстояние от крайней левой точки до центра Т-образной рамы (Т1, Т2 и т.д.) (Рис.18)




Рис. 18

6.2 Горизонтальная Т-образная рама измеряется от самой нижней точки изделия до середины. (Рис.19)




Рис. 19

7. Индикация открытия и виды перекрытия створок

7.1 Левое открытие обозначается как L, правое открытие обозначается как R (Рис. 20)




Рис. 20



7.2 Существует два вида перекрытия створок - пазовое и астрагальное. Астрагал обозначается буквой D. Если перекрытие безпетельное, то перед D добавляется (-) (Рис.21).




Рис. 21

7.3 Если используется Т- профиль, то буквой Т. Ниже приведен пример с учетом всех обозначений (Рис. 22)




Рис. 22

8. Предельные размеры секций ставней

Таблица ограничений по размерам секций ставни

| Материал | Ширина ламели | Ширина секций | | | | Высота секций | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|----------|
| | | Мин., м | Макс., м | | | Мин., м | Макс., м |
| | | | Единая секция | Складная секция (каждая из 2-х) | Складная секция (каждая из 3-х или 4-х) | | |
| Липа | 63 мм | 0,25 | 0,89 | 0,66 | 0,55 | 0,25 | 3,00 |
| | 76 мм | 0,25 | 0,89 | | | 0,25 | 3,00 |
| | 89 мм | 0,25 | 1,047 | | | 0,25 | 3,00 |
| | 114 мм | 0,25 | 1,047 | | | 0,25 | 3,00 |
| ПВХ | 63 мм | 0,25 | 0,89 | 0,55 | 0,45 | 0,25 | 3,00 |
| | 89 мм | 0,25 | 0,89 | | | 0,25 | 3,00 |
| | 114 мм | 0,25 | 0,89 | | | 0,25 | 3,00 |
| МДФ | 63 мм | 0,25 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,25 | 2,50 |
| | 76 мм | 0,25 | 0,80 | | | 0,25 | 2,50 |
| | 89 мм | 0,25 | 0,85 | | | 0,25 | 2,50 |
| | 114 мм | 0,25 | 0,85 | | | 0,25 | 2,50 |

Максимальные размеры изделия — 3,8 x 3,0м.

Если высота секции превышает 1,6 м, то в середине секции устанавливается разделитель (горизонтальная/ неподвижная рейка). Если высота превышает 2,5 м, будут установлены два разделителя, и равномерно распределены по общей высоте секции.